

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ»

ООО «СТК»

Юр. адрес: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.38, стр.6, оф. 305 Почт., адрес: 141006, Московская обл., г. Мытиши, Олимпийский пр-т, вл. 29, стр. 2, офис 118

Тел.: +7 (495) 926-07-07; +7 (967) 121-33-33 E-mail: <u>stk-lab@yandex.ru</u> ОГРН: 1057746311050 ИНН/КПП:7701584798/770101001

Регистрационный номер члена СРО «МААП» № 0056 , СРО "Центризыскания" № 883. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в СДС «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» № RU.MCC.AЛ.737. Выдан 08.08.2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по теме:

«Обследование технического состояния строительных конструкций (фундаментов) и проведения исполнительной съемки земляных работ по устройству котлована объекта незавершенного строительства: «Жилой дом №12. Корпус 12.1, корпус 12.2», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, г.п. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково»





Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ»

ООО «СТК»

Юр. адрес: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.38, стр.6, оф. 305 Почт., адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 29, стр. 2, офис 118

Тел.: +7 (495) 926-07-07; +7 (967) 121-33-33 E-mail: <u>stk-lab@yandex.ru</u> ОГРН: 1057746311050 ИНН/КПП:7701584798/770101001

Регистрационный номер члена СРО «МААП» № 0056 , СРО "Центризыскания" № 883. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в СДС «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» № RU.MCC.AЛ.737. Выдан 08.08.2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по теме:

«Обследование технического состояния строительных конструкций (фундаментов) и проведения исполнительной съемки земляных работ по устройству котлована объекта незавершенного строительства: «Жилой дом №12. Корпус 12.1, корпус 12.2», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, г.п. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково»

	Рег. №
Руководитель работ	Балакшин Г.А.
Ответственный исполнитель	Бурмистров М.А.

СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 4
ВВЕДЕНИЕ5
Термины и определения
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО И КОНСТРУКТИВНОГО
РЕШЕНИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ №12
1.1. Объемно-планировочное решение
1.2. Конструктивное решение
2. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
4.1 Методика установления градуировочной зависимости неразрушающих методов определения
прочности бетона
4.2. Методика определения прочности бетона железобетонных конструкций неразрушающим
способом, методом отрыва со скалыванием – прибором «ПОС-50МГ4»
4.3. Методика определения прочности бетона железобетонных конструкций неразрушающим
методом при помощи прибора «UK1401»
5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Техническое задание
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Протоколы испытаний
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Графическая часть
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Поверка приборов
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства
1

Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

Лист

3

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Балакшин Г.А.	Главный инженер	Руководитель работ. Выполнение работ по тех. обследованию, анализ и обработка полученных результатов, составление текстовой части отчётной документации с составлением выводов и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания.
Бурмистров М.А.	Главный специалист	Ответственный исполнитель. Выполнение работ по техническому обследованию, работ по натурному обследованию, составление текстовой части технического отчета.
Мандриков А.М.	Главный специалист	Выполнение работ по техническому обследованию, работ по натурному обследованию, составление текстовой части технического отчета.

Взам. инв. Л							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.
_	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	, , 1

обследования технического состояния строительных конструкций (фундаментов) и проведения исполнительной съемки земляных работ по устройству котлована объекта незавершенного строительства: «Жилой дом №12. Корпус 12.1, корпус 12.2», с определением соответствия их фактического исполнения проектному решению, за-

Обследуемый объект расположен по адресу: Московская область, Ленинский район, г.п. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково (Рис. В.1).

ключению экспертизы и требованиям действующих строительных норм и правил.

Согласно техническому заданию (Приложение 1) на проведение технического обследования жилого здания №12. Корпус 12.1, корпус 12.2, производились следующие виды работ:

- 1. Подготовительные работы:
- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий: подбор и анализ проектно-технической документации (исходные материалы предоставил «Заказчик».
 - 2. Предварительное обследование:
- осмотр здания и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее);
- фиксация видимых дефектов и повреждений, производство контрольных обмеров, составление схем и ведомостей дефектов и повреждений, с фиксацией участков дефектов и их характера. Проведения проверки наличия характерных деформаций здания или сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). Установление наличия аварийных участков, если таковые имелись;
- по результатам визуального обследования предварительно оценивалось техническое состояние строительных конструкций, которое определялось по степени

				·	·
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист 5

Бзам. инв

Подп. и дата

нв. № подл.

повреждения и по характерным признакам дефектов;

- в ходе предварительного обследования определялись участки расположения шурфов и вскрытий, выполняемых Заказчиком.
 - 3. Детальное обследование.
 - 3.1. Обмерно-обследовательские работы:
- выполнение обмерных работ в полном объеме, необходимом для определения фактических геометрических параметров несущих строительных конструкций, внутренних инженерных систем (пролетов, расположения в пространстве и шага несущих конструкций в плане; размеров поперечных сечений конструктивных элементов; высотных отметок; характерных узлов; прогибов; наклонов, выпучиваний, перекосов и смещений);
- разработка графической части, включающей планы с расположением несущих конструкций, инженерных систем, разрезы, сечения несущих конструкций и их узлов.
- 3.2. Определение прочностных характеристик материалов железобетонных и кирпичных конструкций методами неразрушающего контроля (ультразвуковым методом; ударно-импульсный метод).
- 3.3. В бетонных и железобетонных конструкциях (фундаменты) прочность бетона определялась механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690 (отрыва со скалыванием, ударного импульса), ультразвуковым методом по ГОСТ 17624.
- 4. Подготовка и выдача Заказчику технического заключения с оценкой предварительного технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций и возможности их дальнейшей эксплуатации согласно требований технического задания и действующих нормативных документов с учетом фактического состояния отдельных конструктивных элементов и здания в целом, а также (при необходимости) с рекомендуемыми мероприятиями по восстановлению несущей способности, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления (при наличии), с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации.

Работы по техническому обследованию, выполнялись визуальными и инструментальными методами сотрудниками ООО «СТК» в апреле 2019 года, с учетом по-

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист

Взам. инв. №

Подп. и дата

нв. № подл.

Термины и определения

Техническое состояние зданий и отдельных конструктивных элементов классифицируется в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2011 и ГОСТ 27.002

Безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления.

Механическая безопасность здания (сооружения): Состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части.

Комплексное обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.

Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Кол.уч

Лист

№ док

Подп

Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

Категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

Критерий оценки технического состояния: Установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции и грунтов основания.

Оценка технического состояния: Установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и не-

подл. Подп. и дата Взам. инв.

Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений): Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена и для которых необходимо обследование их технического состояния (изменения напряженно-деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций или определяются путем инструментальных измерений).

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий: Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии: Система наблюдения и

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист **9**

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Мониторинг технического состояния уникальных зданий (сооружений): Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для обеспечения безопасного функционирования уникальных зданий или сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженнодеформированного состояния конструкций и грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за собой переход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние.

Текущее техническое состояние зданий (сооружений): Техническое состояние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

Восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.

Усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

Комплексное техническое перевооружение: Комплекс мероприятий по замещению электроэнергетических установок на новое оборудование (на старых площадках).

Моральный износ здания: Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

Физический износ здания: Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

Система мониторинга инженерно-технического обеспечения: Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления города.

Дефект: Каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным документацией.

Повреждение: Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

> Адрес объекта: Московская область, Ленинский район, г.п. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги M-2 «Крым»-

Федюково, жилой дом №12. Корпус 12.1, корпус 12.2

Рис. В.1. План-схема расположения на местности обследуемого объекта

Лист № док. Подп. Кол.уч

OOO «CTK» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист

11

Инв. № подл.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО И КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ №12

Жилое здание №12 расположено по адресу: Московская область, Ленинский район, г.п. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково.

Для проведения работ по обследованию Заказчиком ООО «Ваш город» была представлена следующая документация:

- положительное заключение негосударственной экспертизы №50-2-1-3-0027-17 от 13 февраля 2017 г;
- проектная документация с шифром 165-12/12 разделы (AP), разработанная организацией ООО «Архитектурная мастерская М.Атаянца» в 2016 г;
- проектная документация с шифром 165-12/12 разделы (КР, ИОС, ПОС, ПЗУ), разработанная организацией ООО «ИнженерПроект» в 2016 г.

Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома №12, площадью 11930,0 м² входит в состав участка общей площадью 29,3055 га (кадастровый № 50:21:0030210:1000), предоставленного в аренду ООО «Ваш Город» на основании соглашения об уступке прав аренды земельного участка от 12.12.2011 г, (а также гарантийного письма ООО «Ваш Город» исх. №65 от 12.11.2013 г), заключенного с ООО «Компания «Сухановская слобода», у которой участок находился в аренде.

Жилое здание размещается в центральной части Ленинского муниципального района Московской области городского поселения Видное и граничит:

- на севере с территорией проектируемого торгово-развлекательного центра;
- на северо-востоке с территорией проектируемого жилого дома №11;
- на востоке с территорией проектируемого жилого дома №14;
- на юге с территорией проектируемого жилого дома №13;
- на юго-западе с территорией проектируемого жилого дома №8;
- на западе с территорией проектируемого жилого дома №9.

Обследованное здание не являются памятниками природы, культуры и архитектуры. Участок находится вне водоохранных зон водных объектов и особо охраняемых природных территорий.

Строительство здания предусматривается с применением современных материалов, включающих железобетонные несущие конструкции, со следующими

ı						
	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

1.1. Объемно-планировочное решение

Жилое здание №12 состоит из двух отдельно стоящих корпусов: корпус 12.1 и 12.2.

Корпус №12.1 — 3-х секционный, 8-ми этажный (с подвалом и антресолями в секции №3 на последнем жилом этаже), прямоугольной конфигурации в плане с размерами в осях 62,54×13,67 м.

Корпус №12.2 — 7-ми секционный, 7-8-ми этажный (с подвалом и антресолями в секциях №1 и №7 на последнем жилом этаже), сложной конфигурации в плане с размерами в осях $56,48\times64,25\times27,80$ м.

За относительную отметку ± 0.000 м принята отметка чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютным отметкам:

- 175,45 м для секций №№1-3 (корпус №12.1);
- 174,55 м для секций №№1-5 (корпус №12.2), в секциях №7 и 8 уровень чистого пола принят +0.750 м, что соответствует абс. отм. 175.30 м.

Высота жилого дома (корпус №12.1) — 23,6 м (от отметки проезда пожарной техники до низа подоконника последнего этажа).

Высота жилого дома (корпус №12.2) — 23,53 м (от отметки проезда пожарной техники до низа подоконника последнего этажа).

Высота этажей корпуса №12.1: подвал – 3,3 м; с 1-5, 7-й – 3,0 м; 6-го – 3,45 м; 8-го (секции 1-2 – 3,9 м); 8-го и антресольного этажей – 2,77 м (от пола до потолка).

Высота этажей корпуса №12.2: подвал -3,3 м; с 1-5, 7-й и антресольного этажей -2,77 м (от пола до потолка); 6-го -3,45 м, 8-го -3,90 м.

В подвала предусмотрено размещение помещений инженерно-технического назначения и кладовых жильцов дома.

На первом этаже запроектированы: тамбур, лифтовый холл, колясочная, помещение консьержа с санузлом, помещение уборочного инвентаря, квартиры.

На 2-ом – 8-ом этажах расположены жилые квартиры, лестницы, лифтовые холлы.

Вертикальная связь между этажами в каждой секции обеспечивается посред-

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм	Колуч	Пист	№ пок	Полп	Лата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

ством лестничной клетки и лифта грузоподъемностью 630 кг.

Выход на кровлю предусмотрен по лестничным маршам.

Степень огнестойкости здания – II.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2.

Основные технико-экономические показатели корпуса №12.1:

- общая площадь $-6530,3 \text{ м}^2$;
- строительный объем $-23 695,6 \text{ м}^3$.

Основные технико-экономические показатели корпуса №12.2:

- общая площадь $-14\ 213,6\ \mathrm{M}^2$;
- строительный объем $-50 881,1 \text{ м}^3$.

1.2. Конструктивное решение

Конструктивная схема — каркасно-стеновая. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих стен, , пилонов, ядер жесткости (лестнично-лифтовых узлов) с дисками перекрытий и покрытия.

Фундаменты – монолитные ж.б. фундаментные плиты толщиной 600 мм из бетона класса B25 по бетонной подготовке толщиной 100 из бетона B7,5.

Наружные и внутренние несущие стены — монолитные ж.б. толщиной 200 мм из бетона класса В25. По наружным стенам подвала предусмотрен утеплитель «Primaplex-35» толщиной 80 мм с защитным слоем профилированной мембраны «Дрениз».

Пилоны – монолитные ж.б. толщиной 200 мм из бетона класса В25.

Перекрытия и покрытие – плоские монолитные ж.б. плиты толщиной 180 мм из бетона класса B25.

Наружные стены выше отметки земли предусмотрены двух типов:

- тип 1 (ненесущие): внутренний слой толщиной 200 мм из кладки газобетонных блоков;
- тип 2 (в зоне монолитных ж.б. пилонов, стен и ЛЛУ): внутренний слой монолитный железобетон толщиной 200 мм, с утепление наружной поверхности минераловатными плитами толщиной 150 мм.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист 14

Взам. инв. №

Подп. и дата

[нв. № подл.

- кирпичная кладка толщиной 120 мм из лицевого керамического кирпича;
- кирпичная кладка толщиной 120 мм из рядового керамического кирпича.

Внутренние (ненесущие) стены и перегородки: толщиной 75-200 мм из газобетонных блоков, толщиной 80 мм из пескобетонных блоков.

Кровля – плоская, с внутренним организованным водостоком.



Рис. 1.1. Общий вид котлована жилого дома №12 (корпус 12.1)



Рис. 1.2. Общий вид котлована жилого дома №12 (корпус 12.2 и корпус 12.1)

Ξ							
Ne I							ĺ
HB.							l
И	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

OOO «CTK» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист

15

2. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ

Целью обмерных работ являлось уточнение фактических планово-высотных геометрических параметров строительных конструкций и их элементов, определение их соответствия проекту или наличия отклонений от него.

Инструменты и приспособления

Для обмерных работ в процессе обследования по мере необходимости применялись следующие измерительные инструменты:

- штангенциркуль (рис. 2.2);
- рулетка (рис. 2.1);
- лазерный дальномер.

Для отдельных характерных узлов, сопряжений конструкций, фрагментов здания, конструкций фундаментов проводилась фотофиксация.



Рис.2.1. Замер толщины подбетонки под фундаментную плиту жилого дома корпус № 12.1



Рис.2.2. Замер толщины горизонтальной гидроизоляции под фундаментную плиту жилого дома корпус № 12.1

						0.00 (9774	Лист
						ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.	16
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	договор ж 12 вт ове от «20// марта 2017 г.	

- земляные работы по устройству котлована жилого дома №12 (корпуса 12.1. и 12.2) в ориентировочном объеме 8 куб. м;
 - выполнены временные подъездные дороги из бетонных плит
 - в полном объеме выполнен котлован для возведения корпуса 12.1;
- выполнена подбетонка под фундаментную плиту корпуса 12.1. По подбетонке выполнена горизонтальная оклеечная гидроизоляция в 1 слой «Унифлекс ЭПП», поверх гидроизоляции выполнена защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм.

Рельеф участка имеет понижение с востока на запад. Перепад абсолютных отметок составляет от 174,80 м до 172,45 м по Балтийской системе высот.

Котлован оборудован откосами (рис.3.1, 3.6), в крайних частях котлована произведены углубления в виде ЗУМПФов (углубления для скопления воды) для откачки поверхностных и грунтовых вод.

Со стороны проектируемого корпуса 12.2 котлован оборудован спуском с крутизной откосов 30 градусов. По периметру котлована выполнено ограждение с металлическими стойками в виде арматурных стержней, установленных с шагом 3-5 метров (рис.3.3).

В зоне расположения котлована произведены работы по срезке растительного грунта толщиной до 300 мм.

Общий вид плана земляных масс согласно проекта представлен в приложении 3 настоящего технического отчета.

По результатам испытаний неразрушающими методами контроля установлено, что прочность бетона монолитной ж.б. подбетонки корпуса 12.1 на проверенных участках соответствует классу бетона не ниже В7.5, что соответствует проектной документации. Показания прочности бетона определялись ультразвуковым методом с использованием прибора «UK1401». Анализ результатов испытаний представлен в разделе 4 данного отчета, протоколы испытания отображены в приложении 2.

В рамках обследования были произведены топографо-геодезические работы, включающие в себя исполнительную съемку зеляных работ по устройству котлова-

Г						
	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист 17

Взам. инв. №

Подп. и дата

1нв. № подл.

на. Методика проведения работ и анализ результатов изысканий представлены в разделе 5 данного отчета, картограмма зеляных масс и фактические планововысотные отметки рельефа на участке строительства отображены в приложении 3.

По результатам технического обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения, а также отклонения от проектной документации:

- толщина подбетонки (под фундаментную плиту корпуса №12.1) на проверенных участках варьируется от 60 до 120 мм при проектном значении 100 мм;
- толщина защитной цементно-песчаной стяжки поверх горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты корпуса №12.1 составляет 20 мм вместо проектных 30 мм (рис. 3.8);
- повсеместно отмечается растрескивание и разрушение защитной цементнопесчаной стяжки поверх горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты корпуса №12.1 (рис. 3.10);
- механические повреждения горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты корпуса №12.1 (рис. 3.9). Также стоит отметить, что горизонтальная гидроизоляция длительное время находилась под воздействием различных атмосферных факторов (солнечная раиация, осадки, перепад температур и т.д.), что могло привести к образованию микротрещин в гидроизоляции и ухудшению ее физикомеханических характеристик;
- отсутствие мероприятий по предохранению грунтов основания фундаментной плиты корпуса №12.1 от промерзания, в виде консервации и обратной засыпки пазух котлована. По данным инженерно-геологических изысканий выполненных ООО «ЭкоПоле» в 2016 г., при проектировании следует предусмотреть наличие на площадке грунтов, подверженных морозному почению, промерзание данных грунтов недопустимо.

Согласно ГОСТ 31937 техническое состояние смонтированной подбетонки и горизонтальной гидроизоляции корпуса №12.1 оценивается как **ограниченно-работоспособное** (в связи с выявленными дефектами и отклонениями от проекта) и дальнейшее использование смонтированных конструкций является нецелесообразным. Необходимо произвести демонтаж подбетонки с горизонтальной гидроизоля-

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

цией на корпусе №12.1, с последующим возведением новых кострукций согласно проектным решениям.

Перед началом работ по монтажу фундаметных плит под жилой дом №12 (корпуса 12.1 и 12.2) рекомендуется выполнить дополнительные инженерно-геологические изыскания для подтверждения результатов первоначальных изысканий.

Все земляные работы по устройству котлована жилого дома №12 (корпуса 12.1 и 12.2) необходимо выполнить согласно проекту шифр 165-12/12 «Схема планировочной организации земельного участка».

До начала производства земляных работ необходимо расчистить площадку от растительного грунта и навалов строительного мусора.

При проведении водопонизительных работ следует предусматривать меры по предотвращению разуплотнения грунтов, а также нарушению устойчивости откосов котлована и оснований расположенных рядом сооружений.

Взам. ин							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							Лист
Инв.	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.



Рис. 3.1. Общий вид котлована корпуса №12.1



Рис. 3.2. Общий вид временных дорог

<u> </u>	IIOMI.								
٤								0.00 GTM	Лист
M.m.	In							ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.	20
	Ţ	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	договор ж 12 Бг ОБС 01 (20// марта 2017 г.	



Рис. 3.3. Общий вид ограждения котлована корпуса №12.1



Рис. 3.4. Общий вид грунтовой насыпи при разработке котлована корпуса 12.2

						0.00 GTT4	Лист
						ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.	21
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	договор ж 12-ы -овс от «20// марта 2017 г.	



Рис. 3.5. Общий вид подбетонки в котловане корпуса №12.1



Рис. 3.6. Общий вид зумпфа для откачки воды с котлована корпуса 12.1

подл.								
<u> </u>							0.000 GTTM	Лист
Инв.							ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.	22
И	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	договор ж 12-ы -овс от «20// марта 2017 г.	



Рис. 3.7. Замер толщины подбетонки в котловане корпуса №12.1



Рис. 3.8. Замер толщины цементно-песчаной стяжки для защиты горизонтальной гидроизоляции фкундаментов корпуса 12.1

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

OOO «CTK» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист

23



Рис. 3.9. Повреждение горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты корпуса №12.1



Рис. 3.10. Растрескивание и разрушение защитной цементно-песчаной стяжки поверх горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты корпуса №12.1

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

OOO «CTK» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

4.1 Методика установления градуировочной зависимости неразрушающих методов определения прочности бетона

Для установления градуировочной зависимости между скоростью ультразвука и прочностью бетона в возрасте более 28 суток выполнены параллельные испытания одних и тех же участков конструкций ультразвуковым методом и методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 17624-2012. Используем график универсальной градуировочной зависимости (рис. 4.1.1).

Уравнение градуировочной зависимости

Уравнение градуировочной зависимости (косвенный показатель - прочность) принимают линейным по формуле

$$R = aH + b, [1]$$

где R - прочность бетона. МПа;

Н - косвенный показатель (время или скорость ультразвука).

Коэффициенты а и b рассчитывают по формулам:

$$b = \overline{R}_{ob} - a\overline{H}, [2]$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{N} [(R_{i\phi} - \overline{R}_{\phi})(H_i - \overline{H})]}{\sum_{i=1}^{N} (H_i - \overline{H})^2},$$
[3]

где: $R_{i\varphi}$ - прочность бетона на i-м участке, определенная при испытании образцов или методом отрыва со скалыванием. МПа;

 Н - косвенный показатель на i-м участке (образце), определенный в соответствии с требованиями раздела 6 по ГОСТ 17624.

$$\overline{R}_{\phi} = \frac{\sum_{i=1}^{N} R_{i\phi}}{N},\tag{4}$$

$$\overline{H} = \frac{\sum_{i=1}^{N} H_i}{N},$$
 [5]

юдл.						
Инв. № подл.						
И	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

Отбраковка результатов испытаний

После построения градуировочной зависимости по формуле (Б.1) проводят ее корректировку путем отбраковки единичных результатов испытаний, не удовлетворяющих условию

$$\frac{|R_{iH} - R_{i\phi}|}{S} \le 2, \tag{6}$$

где S - остаточное среднеквадратическое отклонение, определенное по формуле:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (R_{i \oplus} - \overline{R}_{i H})^{2}}{N - 2}},$$
 [7]

R_{.in} - прочность бетона на i-м участке, определенная по градуировочной зависимости по формуле:

$$R_{iH} = a_j H + b_j, ag{8}$$

где а, b - коэффициенты для установленной градуировочной зависимости.

После отбраковки минимальное и максимальное значения косвенного показателя H_{min} , H_{max} градуировочную зависимость устанавливают вновь по оставшимся результатам испытания по формулам [1]÷[5].

Параметры градуировочной зависимости.

Среднеквадратическое отклонение $S_{S.T.M}$ построенной градуировочной зависимости определяют по формуле [7].

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости r определяют по формуле:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{N} [(R_{iH} - \overline{R}_{H})(H_{i\Phi} - \overline{R}_{\Phi})]}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N} (R_{iH} - \overline{R}_{H})^{2}} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (R_{i\Phi} - \overline{R}_{\Phi})^{2}}},$$
[9]

Ранее установленную градуировочную зависимость для конкретных условий испытаний следует уточнять с помощью коэффициента совпадения Кс.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.




Рис. 4.1.1. Универсальная градуировочная зависимость(R=0,016V-27.3), построенная по результатам испытаний конструкций из бетона проектных классов B7,5-B35 (согласно Приложению Γ ГОСТ 17624-2012)

Уточнения градуировочной зависимости неразрушающих методов определения прочности бетона

Для уточнения градуировочной зависимости, установленной для бетона, отличающегося от испытуемого, значение прочности бетона, определенное с использованием ранее установленной градуировочной зависимости, умножали на коэффициент совпадения Кс, определяемого по формуле:

$$K_{\rm c} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{R_{\rm o.c.i}}{R_{\rm yak.i}}}{n},$$

где $R_{o.c.i}$ -прочность бетона в участке определяемая методом отрыва со скалыванием по **ГОСТ 22690-2015.**

 $R_{y_{3\kappa,i}}$ -прочность бетона в участке определяемая ультразвуковым методом по используемой градуировочной зависимости;

n -число участков, принимаемое не менее трех.

При вычислении коэффициента совпадения должны быть соблюдены следующие условия:

-каждое частное значение $\frac{R_{\text{о.с.}i}}{R_{\text{узк.}i}}$ должно быть не менее 0,7 и не более 1,3:

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

$$0.7 \le \frac{R_{\text{o.c }i}}{R_{\text{V3K }i}} \le 1.3;$$

-каждое частное значение $\frac{R_{\text{о.с.}i}}{R_{\text{узк.}i}}$ должно отличаться от среднего значения не более чем на 15 %

$$0.85K_{c} \le \frac{R_{o.c\ i}}{R_{V3K\ i}} \le 1.15K_{c}.$$

Значения $R_{\text{o.c}\,i}/R_{\text{yзk}\,i}$, не удовлетворяющие выше приведенным условиям, не должны учитываться при вычисление коэффициента совпадения K_c .

Условия применения градуировочной зависимости

Применение градуировочной зависимости для определения прочности бетона в соответствии с требованиями настоящего стандарта допускается только для значений косвенного показателя, попадающего в диапазон от H_{min} до H_{max}

Если коэффициент корреляции $r \le 0.7$ или среднеквадратическое отклонение градуировочной зависимости то контроль и оценка прочности по полученной градуировочной зависимости не допускаются.

Определение фактического класса бетона по прочности

Фактический класс бетона по прочности при контроле по схеме Г [7] принимают равным 80% средней прочности бетона конструкций с учетом коэффициента совпадения Кс:

 $B\phi = 0.8 (R_m Kc), где:$

Вф - фактический класс прочности бетона, МПа;

R_m - фактическая средняя прочность бетона отдельной партии, МПа;

Кс - коэффициент совпадения

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Метод испытания при помощи прибора «ПОС-50МГ4» (зав.№ 1575, свидетельство о поверке №324038 от 23.12.2018 г) основан на существовании расчетной зависимости между сопротивлением бетона одноосному сжатию R_c и усилием P_o вырыва анкера из ж/б конструкции.

Метод вырыва позволяет определять прочность бетона при сжатии в образцекубе Rcж без разрушения или с локальным разрушением малого объема.

Метод вырыва реализуется нагружением бетона равномерно возрастающим вырывным усилием закрепленного в бетоне на заданной глубине анкера определенной формы, до отрыва фрагмента бетона или заданной контрольной нагрузки P_{κ} .

Кубиковую прочность бетона при сжатии R_{κ} . находят по зафиксированному усилию вырыва P_0 с помощью переводной зависимости.

Обработка результатов производилась по **ГОСТ 22690-2015** (Методика выполнения измерений при натурных испытаниях методом вырыва анкера).

Испытания проводятся в следующей последовательности:

- в бетоне выполняется шпур, размер которого выбирают в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора в зависимости от типа анкерного устройства;
- в отверстие закрепляют анкерное устройство на глубину, предусмотренную инструкцией по эксплуатации прибора, в зависимости от типа анкерного устройства;
 - прибор соединяют с анкерным устройством;
 - нагрузку увеличивают со скоростью 1,5 3,0 кН/с:

-фиксируют показание силоизмерителя прибора Ро и величину проскальзывания анкера ЛП (разность между фактической глубиной вырыва и глубиной заделки анкерного устройства) с точностью не менее 0,1 мм. Если наибольший и наименьший размеры вырванной части бетона от анкерного устройства до границ разрушения по поверхности конструкции отличаются более чем в два раза, а также, если глубина вырыва отличается от глубины заделки анкерного устройства более чем на 5 % (ДЛ > 0.05 ft, у > 1.1), то результаты

B	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм

Кол.уч.

				ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.
Лист	№ док.	Подп.	Дата	договор л <u>е</u> 12-ыг-овс от «20// марта 2017 г.

4.3. Методика определения прочности бетона железобетонных конструкций неразрушающим методом при помощи прибора «UK1401»

В железобетонных конструкциях прочность бетона определялась при помощи ультразвукового метода определения прочности бетона прибором «UK1401» (зав.№ 5172655, сертификат о поверке № 23202/S от 20.12.2018 г по ГОСТ 17624-2012).

Метод испытания прочности бетона при помощи прибора «**UK1401**» основан на измерении времени и скорости распространения ультразвуковых волн в твердых материалах при поверхностном и сквозном прозвучивании. Скорость ультразвука вычисляется делением расстояния между излучателем и приемником на измеренное время. Скорость распространения волны в материале зависит от его плотности и упругости, от наличия дефектов (трещин, пустот), определяющих прочность и качество. Для каждого места испытаний бетона в конструктивных элементах проводилась обработка результатов и устанавливалось среднее значение показаний прибора:

$$H_{cp} = \sum_{i=1}^{n} \frac{H_i}{n}$$
, где

 H_i – показания прибора;

n — число испытаний выполненных в данном месте для данного конструктивного элемента.

По среднему значению показаний прибора с использованием скорректированной градуировочной зависимости определялась кубиковая прочность бетона R.

Метод испытания бетонных конструкций при помощи прибора «**UK1401**» представлен в фотоиллюстрациях на (рис.4.3.1).

Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Копуи	Пист	Мо пок	Полп	Пата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

В **Приложении 2** к настоящему техническому отчёту приведены данные протоколов с результатами определения прочности бетона в бетонных конструкциях. Их анализ показывает следующее:

- прочность бетона монолитной ж.б. фундаментной плиты под здание сервисного обслуживания составляет 13,24 МПа, что соответствует фактическому классу бетона В10,6 и соответствует проектному классу бетона В7,5.



Рис. 4.3.1. Определение прочности бетона подбетонки в котловане корпуса 12.1 ультразвуковым методом прибором «UK1401»

	ПОДП. И ДАТА								
	Nº ПОДЛ.								
;	I oN			·				OOO CTU	Лист
I,	ИШ.							ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.	31
L	A .	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Actor 12 21 020 of 120% maple 2017 1.	
	•			•		•	•		•

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. Общие сведения

Топографическая съемка произведена на основании технического задания на топографические работы утвержденное заказчиком. Организационные, полевые и камеральные работы проводились в апреле 2019 года Топографические работы выполнены в соответствии с нормативно технической документаций.

Виды и объемы выполненных работ:

- определение координат пунктов съемочного обоснования с помощью спутниковой системы GPS 1 шт;
 - тахеометрическая съемка на площади 1 га;
 - масштаб съемки 1:500
 - сечение рельефа 0,5 м
 - система координат МСК-50
 - система высот Балтийская (1977г.).
- 2. Топографо-геодезическая изученность района (площадки) инженерных изысканий

Участок съемки характеризуется топографо-геодезической изученностью масштаба М 1:10000, выполненной в 2002 году отделом фотограмметрии «Госзем-кадастрсъемка» / ВИСХАГИ/.

3.. Сведения о методике и технологии выполнения работ

Для получения координат исходных пунктов съемочной сети использовался комплект GPS оборудования South G1 №S8267132230024QDS. Исходные пункты определялись кинематическим методом в режиме RTK и уравнивались с помощью контролера Blackview, с программным обеспечением SurvX 4.0. Метод измерений: от базисного GPS — приемника «PODO» - сеть постоянно действующих базовых станций «RTKNet», который работал все время проведения спутниковых наблюдений, были получены координаты относительно базовой станции «PODO» и 33 спутников в решении.

Горизонтальные, вертикальные углы и длины сторон сети плановоговысотного съемочного обоснования измерялись электронным тахеометром

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист 32

Взам. инв. №

Подп. и дата

1нв. № подл.

SOKKIA SET 550RX№ 110672 с помощью призменных отражателей. Центрирование над базисными пунктами осуществлялось с помощью оптического центрира.

Обработка измерений, рисовка цифровой модели местности, производилась в программном комплексе CREDO: «CREDO DAT», «CREDO Topoplan».

4.. Заключение

Топографо-геодезические работы по основным техническим показателям удовлетворяют требованиям СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Работы проведены в соответствии с «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» и «Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000- 1:500».

В результате выполненных работ было развито планово-высотное обоснование и проведена топографическая съемка

Система координат - МСК-50 Система высот - Балтийская (1977г.)

КАТАЛОГ Координат и высот исходных пунктов съемочного обоснования

Номер	Тип пункта	Координаты		Отметка	Примечание
пункта					
1	2	3	4	5	6
DODO	Базовая стан-	N	55°22′45.6788	195.211	
PODO	ция	Е	37°31′09.8034	193.211	

КАТАЛОГ

Взам. ин		Координат и выс	от исходных пу	нктов съемочного	обоснования
Подп. и дата		GPS – 1 GPS – 2	444495.497 444471.932	2197314.201 2197241.043	175.05 173.20
	1				

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По результатам обследования технического состояния строительных конструкций (фундаментов) и проведения исполнительной съемки земляных работ по устройству котлована объекта незавершенного строительства: «Жилой дом №12. Корпус 12.1, корпус 12.2», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, г.п. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги M-2 «Крым»-Федюково, установлено следующее:

1. На момент проведения технического обследования выполнены: земляные работы по устройству котлована жилого дома №12 (корпуса 12.1. и 12.2) в ориентировочном объеме 8 куб. м; временные подъездные дороги из бетонных плит; в полном объеме выполнен котлован для возведения корпуса 12.1; выполнена подбетонка под фундаментную плиту корпуса 12.1. По подбетонке выполнена горизонтальная оклеечная гидроизоляция в 1 слой «Унифлекс ЭПП», поверх гидроизоляции выполнена защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм.

2. По результатам технического обследования были выявлены следующие де-

фекты и повреждения, а также отклонения от проектной документации: толщина подбетонки (под фундаментную плиту корпуса №12.1) на проверенных участках варьируется от 60 до 120 мм при проектном значении 100 мм; толщина защитной цементно-песчаной стяжки поверх горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты корпуса №12.1 составляет 20 мм вместо проектных 30 мм; - повсеместно отмечается растрескивание и разрушение защитной цементно-песчаной стяжки поверх горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты корпуса №12.1; механические повреждения горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты корпуса №12.1. Также стоит отметить, что горизонтальная гидроизоляция длительное время находилась под воздействием различных атмосферных факторов (солнечная раиация, осадки, перепад температур и т.д.), что могло привести к образованию микротрещин в гидроизоляции и ухудшению ее физико-механических характеристик; отсутствие мероприятий по предохранению грунтов основания фундаментной плиты корпуса №12.1 от промерзания, в виде консервации и обратной засыпки пазух котлована. По данным инженерно-геологических изысканий выполненных ООО «ЭкоПоле» в 2016 г., при проектировании следует предусмотреть наличие на площадке грунтов,

Взам. инв. № Подп. и дата нв. № подп.

OOO «CTK» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Кол.уч Лист № док Подп Дата

подверженных морозному почению, промерзание данных грунтов недопустимо.

3. Согласно ГОСТ 31937 техническое состояние смонтированной подбетонки и горизонтальной гидроизоляции корпуса №12.1 оценивается как ограниченно-работоспособное (в связи с выявленными дефектами и отклонениями от проекта) и дальнейшее использование смонтированных конструкций является нецелесообразным. Необходимо произвести демонтаж подбетонки с горизонтальной гидроизоляцией на корпусе №12.1, с последующим возведением новых кострукций согласно проектным решениям.

Перед началом работ по монтажу фундаметных плит под жилой дом №12 (корпуса 12.1 и 12.2) рекомендуется выполнить дополнительные инженерногеологические изыскания для подтверждения результатов первоначальных изысканий.

Все земляные работы по устройству котлована жилого дома №12 (корпуса 12.1 и 12.2) необходимо выполнить согласно проекту шифр 165-12/12 «Схема планировочной организации земельного участка».

До начала производства земляных работ необходимо расчистить площадку от растительного грунта и навалов строительного мусора.

При проведении водопонизительных работ следует предусматривать меры по предотвращению разуплотнения грунтов, а также нарушению устойчивости откосов котлована и оснований расположенных рядом сооружений.


Взам. ин								
Подп. и дата								
Инв. № подл.							ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.	Лист 35
Z	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	договор ж 12-ы -овс от «20// марта 2017 г.	

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- **1.** ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
- **2.** СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
- **3.** СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
- **4.** ГОСТ 26433.2-94. Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
- **5.** СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.
- 6. ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности бетона.
- 7. ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
- **8.** СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.
- **9.** СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87".
- **10.** СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96".
- **11.** СниП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства», М., 1997, 77с.
- **12.** ТСН 11-304-2005 Московской области. «Организация производства инженерных изысканий для обеспечения безопасности объектов градостроительства на территории Московской области», М., 2005, 28с.

Лист

36



Приложение № 1 к Договору № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

Техническое задание

№ п/п	Исходные данные	ия технического состояния объекта капитального строи Содержание исходных данных	Необходимост проведения работ [Да/Нет]
1.	Наименование и адрес «Заказчика»	ООО «Ваш город». Юридический адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, шоссе Белокаменное, д. 20, офис 7	
2.	Наименование и адрес «Исполнителя»	ООО «СТК», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 38, стр. 6, офис 305	
3.	Наименование объекта	Жилой дом № 12. Корпус 12.1, корпус 12.2	
4.	Местоположение объекта капитального строительства	Московская область, Ленинский район, г.п. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 «Крым» - Федюково	
5.	Обеспечение выполнения требований к специализированным организациям, проводящим обследование, определенные органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного строительного надзора согласно п. 4.1 ГОСТ 31937-2011	 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 11.02.2019 г. № 0056/11-02-2019/2, выдана: Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 12.02.2019 г. № 426, выдана: Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительств «Центризыскания». 	
6.	Сроки проведения работ	В соответствии с Договором	
7.	Основные технические		
	показатели:	Kopnyc 12.1	
	A 2	 площадь застройки; этажность; 	8
	А. Здания/сооружения	- этажность, - общая площадь (по проекту);	6 530,3 м ²
		- строительный объем (по проекту);	23 695,6 м³
		Kopnye 12.2	
		- площадь застройки;	-
		- этажность;	7-8
		 общая площадь (по проекту); 	14 213,6 м²
		- строительный объем (по проекту);	50 881,1 м³
	Б. Внутренних инженерных систем и наружных сетей	 вид / расчетная производительность (расход), расчетная мощность, категория, напор, температурный режим. 	
	В. Линейного сооружения	- вид / (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, пр.)	
		- планы БТИ;	Нет Да
	Наличие проектной	- проектная документация;	Нет
8.	и/или исполнительной	 рабочая документация; комплект исполнительной документации. 	Нет
	документации	- комплект исполнительной документации расчетные модели здания.	Нет
	Элементы		
•	252222222	1 Farmer and a second	Her

Полп. и дата			.	Элемент обследо А. Конс		ые;	1. Грунты основания. Нет 2. Фундаменты, ростверки и фундаментые балки. Да 3. Стены, колонны (пилоны), столбы. Нет	
Инв. № подл.								
2							OOO CTIC	Лист
IIB.							ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.	38
121	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	договор 7.2 12 Вт ОВС 01 ((20)/ марта 201) 1.	

		 Перекрытия, покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны и др.), крыши 	Нет
		Балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы Связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их	Нет Да
	340.0	соединения и размеры площадок опирания	
	Б. Прочие	1. Внутренние инженерные системы	Нет
	b. ripo ne	2. Каналы, трубопроводы и т.п.	Нет
		3. Конструкции дорог	Нет
		4. Конструкции элементов благоустройства	Нет
		 Предписание № об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. 	Нет
		2. Объект капитального строительства возведен без надзора (невозможно выполнить требование части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ).	Нет
		Возобновление прерванного строительства зданий и сооружений при отсутствии консервации или по истечении	Да
		трех лет после прекращения строительства при выполнении консервации (нарушены п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011, п. 4.2 СП 13-102-2003, п. 3.23 СП 70.13330.2012, п. 6.15 СП 48.13330.2011).	
		Допущены нарушения при подготовке и содержании грунтового основания здания. Не обеспечивается должным образом отвод атмосферных и грунтовых вод – основание	Нет
	Основание для	замачивается (нарушены раздел 5 СП 45.13330.2012). 5. Отсутствие исполнительной документации (нарушены требования п. 3.23 СП 70.13330.2012).	Нет
10.	выполнения работ (и/или)	 Ненадлежащим образом осуществлен производственный (строительный) контроль (нарушены требования п. 3.23 СП 70.13330.2012 и раздела 7 СП 48.13330.2011). 	Нет
		 Выявлены отклонения фактических параметров возведенных конструкций от данных исполнительной 	Нет
		документации. 8. Выявление дефектов и повреждений возведенных конструкций либо подготовленных к монтажу (нарушены	Нет
		требования статей 5, 7 ФЗ №384). 9. Выявлено изменение объемно-планировочных либо технологических решений, приводящие к возможным	Нет
		изменениям нагрузок на несущие конструкции объекта (допущены отступления от проекта, либо заключения экспертизы).	
		10. Не проведен или ненадлежащим образом осуществлен геотехнический мониторинг здания либо окружающей застройки, расположенной в зоне влияния нового	Нет
		строительства в соответствии с проектной документацией, заключением экспертизы, п.п. 12.4, 12.5 СП 22.13330.2011.	
	Этапы обследования	1. Подготовка к проведению обследования.	Да
11.	технического	Предварительное (визуальное) обследование. Инженерно-геодезические и обмерные работы.	Да Да
	состояния	4. Детальное (инструментальное) обследование.	Да
		1. Здания, возведенные на просадочных, набухающих грунтах, в подтапливаемых районах, с карстовыми	Нет
12.	Наличие факторов, усложняющих работы	явлениями. 2. Насыщенность оборудованием более 50% площади помещений, затрудняющая производство обмерно-	Нет
		обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность,	
		стесненность, частично разобраны полы и др.).	

Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Инв. № подл.

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

обследование должно быть осуществлено в соответствии с программой инженерных изысканий, которая должна быть выполнена согласно п. 4.2 ГОСТ 31937 положениям СП 47.1333.0212 и солержать следующие разделы: - общие сведения - наименование, местоположение, надентификационные сведения об объекте; границы изысканий, цели и задачи инженерных изысканий; краткая характеристика природных и техногенных условий района; сведения о застройщиме (техническом закачике) и исполнителе работ; - оценка изученности территории - описание исходных материалов и данных, представленных застройщиком (техническим заказчикох)) результаты анализа степени изученности природных условий; оценка возможности использования ранее выполненных знакенерных изысканий с учетом срока их давных, дологинтельно приобретаемых (получаемых) исполнительно приобретаемых условий района работ, краткая характеристика природных и техногенных условий района работ, диниоцих на ортанизацию и выполнение инженерных искасканий; - состав и видыр работ, принявация их выполнения - обоснование согтав и объемое работ, методы и технологии их выполнения видов работ, организация их выполнения на канеральных работ и оборудование, выполнения их выполнения видов работ; сведения о метрологическом обеспечения (редставиция выполнения полевых и камеральных работ и оборудование. 1. Инженерно-геодезическое и обмерные работы. 1. 1. Обмеры в объеме, необходимом для выполнения полевых и камеральных работ и оборудование и деформация или сооружения (при необходимости). 2. 1. 1. Сведение конториченным конторения за деформациями здания или сооружения (при необходимости). 2. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2		74- * *	3. Выполнение работ в цехах с вредным для здоровья производством, с вибродинамическими воздействиями на конструкции здания, с выделением пара. 4. Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях в зимний период времени. 5. Выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры. 6. Здания с закрытым режимом, строения и участки, прилегающие к ним, где по обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы в работе, связанные с потерями рабочего времени, или обследование на которых	Нет Да Нет Нет
13. Пребования к программе инженерных инженерных инженерных изысканий с учетом срока их давности и репрезентативности; сведения о материалах и давных, дополнительно приобретаемых (получаемых) исполнителем; - краткая физико-географическая характеристика района работ - краткая физико-географическая характеристика района работ, краткая физико-географическая природных и техногенных условий района работ, влияющих на организацию и выполнения инженерных изысканий; - состав и виды работ, организация их выполнения - обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения, применяемые приборы и оборудование, включая программное обеспечение; последовательность выполнения видов работ; сведения о метрологическом обеспечении гредств измерений; организация выполнения полевых и камеральных работ и др.; - необходимость проведения инженерно-геологических изысканий. 1. Инженерно-геодезические и обмерные работы. 1.1. Обмеры в объеме, необходимом для выполнения работ. Остографирование котлована. 1.2. Векрытие конструкций. 2. Мониторинг здания или сооружения (при необходимости). 2.1. Установка и сиятие маяков для наблюдения за деформацией здания. 2.2. Наблюдение за деформациями здания при помощи маяков. 2.3. Геодезический мониторинг за осадками и деформациями здания 3. Работы по обследованию строительных конструкций да неразрушающими методами. 3.1. Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-мипульсивным			Обследование должно быть осуществлено в соответствии с программой инженерных изысканий, которая должна быть выполнена согласно п. 4.2 ГОСТ 31937 положениям СП 47.13330.2012 и содержать следующие разделы: - общие сведения - наименование, местоположение, идентификационные сведения об объекте; границы изысканий, цели и задачи инженерных изысканий; краткая характеристика природных и техногенных условий района; сведения о застройщике (техническом заказчике) и исполнителе работ; - оценка изученности территории - описание исходных материалов и данных, представленных застройщиком (техническим заказчиком); результаты анализа степени	
1.1 Обмеры в объеме, необходимом для выполнения работ. Фотографирование котлована. 1.2. Вскрытие конструкций. 2. Мониторинг здания или сооружения (при необходимости). 2.1 Установка и снятие маяков для наблюдения за деформацией здания. 2.2. Наблюдение за деформациями здания при помощи нет маяков. 2.3. Геодезический мониторинг за осадками и нет деформациями здания 3. Работы по обследованию строительных конструкций да неразрушающими методами. 3.1. Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным	13	. программе инженер	использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности и репрезентативности; сведения о материалах и данных, дополнительно приобретаемых (получаемых) исполнителем; - краткая физико-географическая характеристика района работ - краткая характеристика природных и техногенных условий района работ, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий; - состав и виды работ, организация их выполнения - обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения, применяемые приборы и оборудование, включая программное обеспечение; последовательность выполнения видов работ; сведения о метрологическом обеспечении средств измерений; организация выполнения полевых и камеральных работ и др.; - необходимость проведения инженерно-геологических	Нет
прочности материалов.	14	 Состав работ 	1.1 Обмеры в объеме, необходимом для выполнения работ. Фотографирование котлована. 1.2. Вскрытие конструкций. 2. Мониторинг здания или сооружения (при необходимости). 2.1 Установка и снятие маяков для наблюдения за деформацией здания. 2.2. Наблюдение за деформациями здания при помощи маяков. 2.3. Геодезический мониторинг за осадками и деформациями здания 3. Работы по обследованию строительных конструкций неразрушающими методами. 3.1. Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом (молотком Шмидта) с составлением выводов о	Да Да Нет Нет Нет Да

		3.2. Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием и составлением выводов о прочности	Да
/		материала. 3.3. Определение армирования строительных конструкций магнитным прибором с изготовлением чертежей.	Да
/		 Отбор образцов стеновых материалов из конструкций, естественного камня, шлакобетонных и бетонных камней. 	Нет
/	Mr. a	3.5. Определение прочности бетона и/или кирпича в готовых строительных конструкциях ультразвуковым методом с составлением выводов о прочности материала.	Да
		 Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций. 	Нет
		4. Лабораторные испытания строительных материалов и грунтов, отобранных из основания и конструкций.	Нет
		 Определение физико-механических свойств грунтов. 	Нет
		4.2. Определение морозостойкости бетона.	Нет
		4.3. Определение водонепроницаемости бетона.	Нет
		4.4. Определение прочности кирпича и раствора на сжатие.	Нет
		4.5. Определение морозостойкости кирпича и раствора.	Нет Нет
		4.6. Определение прочности естественного камня на сжатие. 4.7. Определение физико-химических характеристик металла.	Нет
		 4.8. Определение физико-механических характеристик древесины. 	Нет
		5. Обследование инженерных сетей и систем	Нет
		5.1. Установление отклонений в системе от проекта	Нет
		5.2. Проверка работоспособности оборудования и узлов	Нет
		 5.3. Инструментальные измерения параметров инженерных систем и оборудования: 	Нет
		 определение температуры воды, поверхностей отопительных приборов и т.п; 	
		 - определение напора, давления и т.п.; - определение уклонов прокладки магистральных 	
		трубопроводов; - определение сечений вентиляционных каналов,	
		трубопроводов и т.п. 6. Лабораторные испытания элементов плоскостных	Нет
		сооружений	***
		6.1. Земляное полотно: (СП 34.13330.2012 п.7.5) - определение толщины, ширины, поперечных уклонов и т.п.;	Нет
		 прочие параметры, установленные проектом. 6.2. Дорожная одежда: (СП 34.13330.2012 п.8.2; СП 78.13330.2012 п.12.5.3) 	Нет
		 - определение толщины, поперечных уклонов, ширина и ровность покрытий и т.п.; - определение коэффициента уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды; 	
		- прочие параметры, установленные проектом.	
,		 Инженерно-конструкторские. Выполнение поверочных расчетов конструкций и оснований зданий и сооружений с применением программных комплексов SCAD Office и Лира-САПР при 	Нет Нет
		изменении действующих нагрузок, условий эксплуатации и объемно-планировочных решений, а также при обнаружении серьезных дефектов и повреждений в конструкциях.	
		7.2. Поверочные расчеты выполняются на основе проектных	Нет

Лист

Кол.уч.

№ док.

Подп.

Дата

			материалов, данных по изготовлению и возведению конструкций, предоставленных Заказчиком, а также результатов натурных обследований (технического	
			обследования). 7.3. Создание расчетных схем с учетом установленных фактических геометрических размеров, фактических	Нет
			соединений и взаимодействия конструкций и элементов	
	14		конструкций, выявленных отклонений при монтаже, а также	
			фактически установленных характеристик материалов и грунтов основания.	
			7.4. Установление на основе результатов поверочных	Нет
			расчетов пригодности конструкций к эксплуатации,	
			необходимости их усиления, необходимости изменения	
			эксплуатационной нагрузки или полной непригодности конструкций.	
			8. Оценка категорий технического состояния фундаментов с	Да
			отнесением их к:	
			 нормативному техническому состоянию; работоспособному состоянию; 	
			- ограниченно работоспособному состоянию;	
			- аварийному состоянию.	
			1. Технический отчет должен включать в свой состав:	т.
			- план котлована;	Да Да
			 оценку технического состояния фундаментов (категорию технического состояния); 	Да
			 материалы, обосновывающие принятую категорию 	Да
			технического состояния фундаментов;	_
			- обоснование наиболее вероятных причин появления	Да
			дефектов и повреждений в конструкциях фундаментов (при наличии);	
			- задание на проектирование мероприятий по	Нет
			восстановлению или усилению конструкций (при	
			необходимости);	Нет
			 - паспорт здания (сооружения) по форме, установленной приложением «Г» ГОСТ 31937-2011 (при обследовании 	Her
			всего здания, включая грунты основания, если был	
			составлен ранее - уточнение паспорта);	
			2. Текст отчета следует выполнить по форме,	Да
			установленной приложением «Б» ГОСТ 31937-2011, и	
			содержать следующие сведения: - адрес объекта;	Да
			- время проведения обследования;	Да
			- организация, проводившая обследование;	Да Нет
			- статус объекта (памятник архитектуры, исторический	Her
			памятник и т.д.); - тип проекта объекта;	Да
			 проектная организация, проектировавшая объект; 	Да
			 строительная организация, возводившая объект; 	Нет
15.	Результат техни	ческого	- год возведения объекта;	Нет Нет
	обследования		 год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции; 	The I
			- собственник объекта;	Нет
			- форма собственности объекта;	Нет
			- конструктивный тип объекта;	Да Да
			- число этажей; - период основного тона собственных колебаний (вдоль	Нет
			продольной и поперечной осей);	
			 крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей); 	Нет
			- установленная категория технического состояния	Да
			фундаментов объекта. 3. Отчет должен быть подписан непосредственными	Да
			3. Отчет должен оыть подписан непосредственными	-
			OOO «CTK»	

Изм

Кол.уч.

	- фотографии объекта; - описание окружающей местности; - описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его морального износа; - описание конструкций объекта, их характеристик и состояния; - выборочные чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами - план котлована; - ведомость дефектов; - схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций; - результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах; - определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей способности конструкций и основания фундаментов; - выборочные планы обмеров и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, чертежи вскрытий; - геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и мерэлотные характеристики грунтов основания (при необходимости); - фотографии повреждений фундаментов; - анализ причин дефектов и повреждений фундаментов; - рекомендации по восстановлению или усилению конструкций (при ограниченно работоспособном или аварийном состоянии объекта). 5. В паспорт объекта следует включать следующие сведения: - адрес объекта; - тип проекта объекта; - инспо этажей объекта; - инспо этажей объекта; - число этажей объекта; - наименование собственника объекта; - степень ответственности объекта; - год ввода объекта в эксплуатацию; - конструктивный тип объекта; - год разработки проекта объекта; - год разработки проекта объекта; - наимение подвала, подземных этажей; - конфигурация объекта по высоте; - ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления; - высота объекта; - наимение объекта; - наимени	Да Нет Да Да Да Да Да Да Нет Нет Да Нет Спаспорт не выполнять)
	 ширина объекта; строительный объем объекта; несущие конструкции; стены; каркас; конструкция перекрытий; конструкция кровли; несущие конструкции покрытия; 	

	24	- стеновые ограждения; - перегородки; - фундаменты; - категория технического состояния объекта; - тип воздействия, наиболее опасного для объекта; - период основного тона собственных колебаний вдоль большой оси; - период основного тона собственных колебаний вдоль малой оси; - период основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси; - логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль большой оси; - логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль малой оси; - логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси; - крен здания вдоль большой оси; - крен здания вдоль малой оси; - фотографии объекта.	
16.	Состав документации, передаваемой «Заказчику»	Технический отчет – в 4 (Четырех) экземплярах на бумажном носителе с оригинальными печатями и подписями и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе (СD диск)	Да

Заказчик

От имени ООО «Ваш город» Генеральный директор

ООО «Технический заказчик Фонда зациты прав дольшиков»

ты прав И.Т. Колбая /

Исполнитель


Генеральный директор OOO «CTK»

7 А.€. Балакшин /

1нв. № подл.

Изм Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

OOO «CTK» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист



класс бегона (Bф) 9.01 прочности бетона в партии $V_T = \frac{\delta r}{R_m} * 100$ Статистическая обработка результатов выполнена в соответствии СП 13-102-2003 Коэффициен РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ бетопа по ГОСТ 18105-2010 прибором "UK1401" вариации 9.6 (%) квадратическое отклонение прочности $\frac{\delta \text{етона}}{\delta r}$ $\frac{\sum (R_1 - R)^2}{n-1}$ Среднее (Mina) 9.0 (Ri-Rm)2 99.0 0.68 0.46 0.26 0.02 0.28 0.28 0.45 0.16 0.75 0.07 (Ri-Rm) 90.0--0.68 -0.86 -0.83 0.22 0.53 -0.81 0.14 0.52 0.43 0.80 0.26 0.67 -0.51 0.67 0.40 прочность Средняя (MIIIa) 13.24 Rm Подбетонка под фундаментную плиту корпуса 12.1 приб. с учетом прадупровочи зависимости ΨĒ Показания (MITIA) 12.6 12.4 12.4 13.9 12.4 13.8 13.4 12.7 13.4 13.8 13.5 13.6 13.7 2436 2482 2617 2567
 2510
 2530

 2407
 2548


 2375
 2541


 2557
 2483

 2459
 2455

 246
 2450

 2446
 2480
 2543 2621 2543 2561 2576 22391 2501 2568 2527 2569 2583 2583 2541 2582 2548 2583 2548 2550 2468 2550 2558 2512 2491 2690 Показания прибора Скорость ультразвука (v) 2573 2535 2556 2679 2496 2455 2456 2634 2634 2634 2528 2528 2514 2610 2494 2524 2657 2465 2607 2699 2392 2432 2428 2683 2597 2515 2546 2546 2640 2644 2644 20387 2408 2536 2604 2351 2415 2570 2572 2580 2445 2682 2611 2619 2506 2620 2583 2464 2380 2664 2624 2544 2544 2567 2567 2567 2361 2460 2604 2440 2497 2444 2370 2359 2351 2434 2472 19.04.19 испытаний Дата более 28 Взам. инв. № Возраст бетона (cytku) Проектиый класс бетона В7,5 Испытаваемая конструкция и фундаментную плиту ее место расположения Подбетонка под корпуса 12.1 (ось/ряд) Подп. и дата H 2 Инв. № подл. Лист OOO «CTK» 46 Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Изм Кол.уч Лист № док Подп Дата







Лист


Подп.

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.



No 1							Лист
Инв.	Изм	Кол.уч. Лист	№ док.	Подп.	Дата	ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.	49





СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № П-1621

Действительно до: 09.07.2019

Средство измерений

Штангенциркуль торговой марки «Калиброн» двусторонний с глубиномером с отсчетом по нониусу ФИФ ОЕИ № 57709-14

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по абеспечению единства измерений

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера)

20151435

поверено

в соответствии с методикой поверки

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средства измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с

MΠ 57709-14

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов

3.6.MMM.0016.2017, 3.6.MMM.0015.2017, 3.6.MMM.0014.2017

наименование, тип, заводскай намер (регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталана, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Темп. окружающей среды 22,7 °C, отн. влажность 58%, атм. давление 742 мм рт. ст. и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений



13002223853

Директор Центра

Поверитель

Дата поверки 10.07.2018



Зубарев А.С. ФИО и должиюсть

Зубарев А.С.

AZ 0031972

 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В
 В

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗ ИНЖИНИРИНГ» (ЦСМ ООО «АЗ-И») RA.RU.312199

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № П-1626

Действительно до: 09.07.2019

Средство измерений

Дальномер лазерный Leica Disto D410 ФИФ ОЕИ № 60792-15

наименавание, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

отсутствует

серия и номер знако предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера)

1051059701

поверено

в соответствии с методикой поверки

наим**енование велич**ин, диапазонов, на которых паверена с**редство измерений (ес**ли предусмотрено методикай аоверки)

поверено в соответствии с

MП АПМ 06-15

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов

3.6.MMM.0011.2017, 3.6.MMM.0020.2017

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Темп. окружающей среды 22,7 °C, отн. влажность 58%, атм. давление 742 мм рт. ст. и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений



Директор Центра

Подпись

Зубарев А.С. ФИО и должность

Поверитель

Дата поверки 10.07.2018



Зубарев А.С. ФИО и должность

AZ 0032411

101						
№ по,						
Инв.						
И	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г. Лист



Лист

№ лок

Кол.уч

Подп

Лата

Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.



Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОПРОГРЕСС-М»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311195 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ АПМ № 0244156

Действительно до «28» октября 2019 г.

OOO «CTK»

Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

Лист

автономных измерительнь	сереестр № 68310-17 их блоков, то приводится их перечень и заводские номера)
ерия и номер знака предыдуп	цей поверки (если имеются) отсутствует
аводской номер (номера)	S82687132230024QDS
оверено в со	оответствии с описанием типа
	он, на которых новерсно средство измерсний (если предусматрено методикой поверки) ГОСТ Р 8.793-2012
оверено в соответствии с	кименование документа, на основании которого выполнена поверка
применением эталонов:	
	нименование, тип, заводской помер (регистрационный номер (при наличии),
разряд, класс или	ый Leica TS30, Зав. №364046, 1-го разряда погрешность эталона,применяемого при поверке
	алов СН-3803М, зав. № Н80312050
ри следующих значениях вли	2011.00
	приводят перечень влияющих факторов
атмосферное давление 763 м	мм рт. ст., относительная влажность 35/68 % с указанием их эначений при лобораторых и полевых (при необходимости) измерениях
и на основании результатов	первичной (периодической) поверки признано
соответствующим установле	
гребованиям и пригодным	•
регулирования обеспечения ед	
ici yanpobanna oocene icima e,	
ж улирования обеспечения с	
Знак поверки	8
	Q 18004223955
Знак поверки IV	В 18004223955 К.А. Ревин
	В 18004223955 К.А. Ревин Инициалы, фамилия
Знак поверки Ту Руководитель отдела А L	Инициалы, фамилия
Знак поверки IV	Инициалы, фамилия К.А. Ревин
Знак поверки Ту Руководитель отдела А L	Инициалы, фамилия

	П p:	РИЛ абот,	(ЖО) ТОЗ	ЕНИ о р ые	Е 5. Св оказы	видет вают	ельство о допуске к определенному виду или вида г влияния на безопасность объектов капитального строительства	ım)
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ООО «СТК» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.	Лист 56

Сведения

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

19.03.2019	881
(дата)	(номер)

Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания".

(полное наименование саморегулируемой организации)

129090, Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, www.np-ciz.ru

(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

СРО-И-003-14092009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

Наименование

	***************************************	СБОДОППИ
	Сведения о члене саморегулируемой организации:	ИНН: 7701584798,
	идентификационный номер налогоплательщика, полное и	Общество с ограниченной
	сокращенное (при наличии) наименование юридического	ответственностью "Строительно-
	лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество	технический контроль",
	индивидуального предпринимателя, дата рождения, место	000 "СТК",
1	фактического осуществления деятельности, регистрационный	\$1000000000000000000000000000000000000
	номер члена саморегулируемой организации в реестре членов	105082, г. Москва, ул. Большая
	и дата его регистрации в реестре членов	Почтовая, д. 38, стр. 6, оф. 305
		Регистрационный номер: 883
		Дата регистрации в
		реестре: 05.02.2018
	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой	Протокол № 237 от 05.02.2018
2	организации, дата вступления в силу решения о приеме в	Дата вступления в силу: 06.02.2018
	члены саморегулируемой организации	
3	Дата и номер решения об исключении из членов	Отсутствуют
3	саморегулируемой организации, основания исключения	
	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации	1
	права соответственно выполнять инженерные изыскания,	Сведения о наличии права выполнять
	осуществлять подготовку проектной документации,	инженерные изыскания по договору
	строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов	
	капитального строительства по договору подряда на	изысканий, заключаемым с
		использованием конкурентных способов
	документации, по договору строительного подряда,	заключения договоров:
4	заключаемым с использованием конкурентных способов	
	заключения договоров:	
	а) в отношении объектов капитального строительства (кроме	
	особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,	
	объектов использования атомной энергии);	
	б) в отношении особо опасных, технически сложных и	
	уникальных объектов капитального строительства (кроме	860
	объектов использования атомной энергии);	y .
	в) в отношении объектов использования атомной энергии	
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой	Первый уровень ответственности члена

нв. № подл.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

N п/п

OOO «CTK» Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

организации по обязательствам по договору подряда на саморегулируемой организации выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной стоимость одного договора подряда на документации, по договору строительного подряда, в выполнение инженерных изысканий не соответствии с которым указанным членом внесен взнос в превышает 25 000 000 (двадцать пять компенсационный фонд возмещения вреда миллионов) рублей. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой Отсутствуют организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, 6 заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Сведения о приостановлении права выполнять инженерные Отсутствуют изыскания, осуществлять подготовку проектной 7 документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стройтельства объединение Генеральный директор А.А.Супрович организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» * MOCKBA

Изм

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

OOO «CTK»

Договор № 12-ВГ-ОБС от «20» марта 2019 г.

Лист